


# Chapitre 3 - Précision de la chaîne de mesure, Calibrage et Etalonnage

---

J. Unger – janvier 2005

jan 2005 HES-SO - EIVD - J. Unger 1



## *Modèle linéaire*

---

Chapitre 3 : Précision de la chaîne de mesure, Calibrage et Etalonnage

- ★ Réponse linéaire  $Y = GX + Of$ 
  - G = Gain (pente de la droite)
  - Of = Décalage (ordonnée à l'origine)
- ★ Le fabricant indique les valeurs nominales
  - $G_n$  et  $Of_n$
- ★ Les grandeurs d'influence et l'effet de charge modifient G et Of. Bruit, perturbations et écarts du modèle math s'ajoutent à Y
- ★ Le calcul est une estimation de X: 
$$X_m = \frac{Y - Of_n}{G_n}$$

jan 2005 HES-SO - EIVD - J. Unger 2



## Erreur

- ★ **Erreur absolue (e)** : Écart entre la valeur mesurée et la vraie valeur

L'erreur a donc un signe, positif ou négatif !!

$$e = X_m - X$$

- ★ **Erreur relative (ε)** : Quotient entre erreur absolue et vraie valeur

$$\varepsilon = \frac{e}{X} \approx \frac{e}{X_m}$$



## Formulation de l'erreur

- ★ **Réponse réelle** :  $Y = G_r \cdot X + Of_r + L(X, t)$

- ★ **erreur** :

$$e = X_m - X = \frac{Y - Of_n}{G_n} - X = \frac{G_r X + Of_r + L - Of_n}{G_n} - X$$

$$e = X \cdot \frac{G_r - G_n}{G_n} + \frac{Of_r - Of_n}{G_n} + \frac{L(X, t)}{G_n} = \alpha \cdot X + D + NL$$



# Composantes de l'erreur

Chapitre 3 : Précision de la chaîne  
Calibrage et Etalonnage

## ★ Erreur systématiques (prédictibles):

– Erreur de gain  $\alpha = \frac{G_r - G_n}{G_n}$

– Erreur de décalage  $D = \frac{Of_r - Of_n}{G_n}$

## ★ Erreurs aléatoires: $NL = \frac{L(X,t)}{G_n}$


- Non-linéarité : écart entre la réponse et la droite
- Bruit et perturbations



# Non-linéarité

Chapitre 3 : Précision de la chaîne  
Calibrage et Etalonnage

Capteur de température





## Incertitude

- ★ Incertitude = limite maximum de l'erreur
  - Valeur limite que peut prendre l'erreur (en valeur absolue), avec un certain degré de confiance, en général 99 %.
  - $I > |e|$  (99 fois sur 100)
- ★ Une partie proportionnelle à la mesure X
  - $\alpha$  en % lect ( $10^{-2}$ ) ou %lect ( $10^{-3}$ ) ou ppm lect ( $10^{-6}$ )
- ★ Une partie indépendante de X
  - B [unités de X] = limite de (D+NL)



## Spécification de l'incertitude indépendante de X

- ★ B en [unités de X]
- ★ B' en unités d'affichage [unités de Y]
  - Analogique : div = divisions de l'échelle
  - Numérique : digit = LSB = résolution de mesure
- ★  $\beta$  proportion relative à une référence
  - Gamme de mesure (range)
  - « pleine échelle » (pe ou fs)




## Calcul de l'incertitude

- ★ Convertir la spécification B' ou  $\beta$  en unités de X ( $\rightarrow$  B)
  - $B = B' \cdot \text{LSB}$
  - $B = \beta \cdot \text{gamme}$
- ★ Calculer en fonction de la valeur affichée
  - $I = \alpha \cdot X_m + B$
- ★ Incertitude relative :  $i = \frac{I}{X_m} = \alpha + \frac{B}{X_m}$




## Incertitude absolue





## Incertitude relative (dans une gamme)



## Calibrage et étalonnage

- ★ Calibrage = ajuster pour la meilleure réponse possible
  - Compenser les effets des grandeurs d'influences actuelles (en particulier le vieillissement)
- ★ Etalonnage = déterminer les erreurs actuelles
  - Détermination des marges d'incertitude
- ★ Imposer un mesurande X connu – relever ou ajuster la réponse



## Moyens d'imposer un X connu

Chapitre 3 : Précision de la chaîne

Calibrage et Etalonnage

- ★ Définition du mesurande
  - Court-circuit, circuit ouvert, absence de masse...
  - Très rares, sans incertitude (sauf bruit)
- ★ Etalon
  - Pile étalon, masse étalon, R-étalon ...
  - Faible incertitude, peu de valeurs différentes
- ★ Source ajustable et appareils de précision
  - Exige des appareils à incertitude 10x plus petite
  - Utilisé dans la majorité des cas
- ★ Simulation du capteur ou du transmetteur
  - Le moins précis, ne tient pas compte du capteur !!

jan 2005

HES-SO - EIVD - J. Unger


13



## Calibrage - méthode

Chapitre 3 : Précision de la chaîne


Calibrage et Etalonnage



jan 2005

HES-SO - EIVD - J. Unger

14




## Calibrage - méthode

Chapitre 3 : Précision de la chaîne  
Calibrage et Etalonnage

- ★ Droite par 2 point  $X_0$  et  $X_1$
- ★ Calcul de  $Y_0$  et  $Y_1$  par l'équation nominale
- ★ Imposer  $X_0$ , ajuster Of (« zéro ») pour obtenir  $Y_0$
- ★ Imposer  $X_1$ , ajuster G (« Gain » ou « Span ») pour obtenir  $Y_1$
- ★ Répéter les 2 ajustages (indépendance des 2 réglages)

jan 2005 HES-SO - EIVD - J. Unger 15



## Incertitudes résiduelles de calibrage

Chapitre 3 : Précision de la chaîne  
Calibrage et Etalonnage

- ★ Relever les incertitudes du mesurande
  - $\Delta X_0$  et  $\Delta X_1$
- ★ Déterminer les incertitudes d'ajustage
  - Potentiomètre, bruit, frottement...
  - $\Delta Y_0$  et  $\Delta Y_1$
  - Écart max de l'affichage par rapport aux valeurs nominales
  - Numérique minimum 0.5digit

jan 2005 HES-SO - EIVD - J. Unger 16





## Incertitudes résiduelles

### ★ Calcul du gain


$$G_n = \frac{Y_1 - Y_0}{X_1 - X_0}$$

### ★ Décalage initial

$$D_c = \Delta X_0 + \frac{\Delta Y_0}{G_n}$$

### ★ Err. de gain initiale

$$\alpha_c = \frac{D_c + \Delta X_1 + \frac{\Delta Y_1}{G_n}}{X_1 - X_0}$$



jan 2005

HES-SO - EIVD - J. Unger

17



## Avantages du calibrage

### ★ A intervalles réguliers (6 mois, 1 an ...)

- Compense le vieillissement

### ★ Juste avant une série de mesures

- Les grandeurs d'influences changent peu pendant la série
- On compense alors les effets des grandeurs d'influence (éventuellement effet de charge)
- Ne restent que les non-linéarités + bruits et perturbations

jan 2005

HES-SO - EIVD - J. Unger

18




## Linéarité - Conformité

Chapitre 3 : Précision de la chaîne  
Calibrage et Etalonnage

- ★ Relever la courbe de réponse
  - Nombre N de point élevés ( $\geq 30 \dots 100$ )
    - Pour mieux approcher l'écart max (statistiques)
  - Aller-retour sur la courbe
    - Mise en évidence de l'hystérèse
  - Plusieurs aller-retour
    - Mise en évidence de la répétabilité
- ★ Tableau des mesures  $X[i], Y[i], i = 0..N-1$

jan 2005 HES-SO - EIVD - J. Unger 19



## Optimiser le modèle actuel

Chapitre 3 : Précision de la chaîne  
Calibrage et Etalonnage

- ★ Déterminer l'étendue de mesure (FSR)
  - Pas de saturations, zone de validité du modèle mathématique
- ★ Généralement par la méthode des moindres carrés
  - somme minimale du carré des erreurs (régression, curve - fitting, best fit)
    - Régression linéaire (« meilleure » droite)
    - Régression polynomiale
    - Régression non-linéaire
- ★ Linéaire : droite par deux des points mesurés
  - Extrémités (end-point linearity)
  - Zéro et xxx % (étendue de mesure)

jan 2005 HES-SO - EIVD - J. Unger 20



## Comparer les modèles actuels et nominal

### ★ Dans le cas linéaire

- Erreur de gain

$$\alpha = \frac{G_r - G_n}{G_n}$$

- Erreur de décalage

$$D = \frac{Of_r - Of_n}{G_n}$$

### ★ Il s'agit des erreurs actuelles, elles ont donc un signe

- Pour déterminer les incertitudes il faudrait refaire des étalonnages dans tout le domaine des grandeurs d'influence et rechercher la val abs. maximum




## Composantes supplémentaires

### ★ Composantes indépendantes de la mesure

- Spécification : écart maximum en unités de X
  - Cas particulier d'un composant de la chaîne: peut parfois se spécifier en unités de Y (par ex A/D)
- Correspond à un incertitude (borne supérieure de l'écart) donc sans signe
- Se détermine par rapport au modèle actuel
  - Ne pas confondre avec l'erreur totale (par rapport au modèle nominal)



## Erreur totale $\neq$ Composantes



jan 2005

HES-SO - EIVD - J. Unger

23




## Non-Linéarité – Non conformité

- ★ Pour chaque point mesuré, déterminer l'écart entre la courbe et le modèle réel
  - Vertical (unités de Y) :  $\Delta i = Y_i - (GrX_i + Ofr)$
  - Horizontal (unités de X) :  $\delta i = X_i - (Y_i - Ofr)/Gr$
- ★ Rechercher la spécification d'incertitude
  - $NL = \max\{ |\Delta i| / Gr \} = \max\{ |\delta i| \}$
- ★ Méthode analogue pour Hystérèse et Répétabilité

jan 2005


HES-SO - EIVD - J. Unger

24




Chapitre 3 : Précision de la chaîne  
Calibré

## Exemple: étalonnage d'un palpeur LVDT



Mechanical		Electrical	
LVDT type	AG2.5	LVDT type	AG2.5
Half-bridge type	AGH2.5	Current	10mA
Linear stroke	±2.5mm	Input/output phase shift	2°
Maximum stroke	6.0mm	Zero phase frequency	4kHz
Spring rate	13g/mm	Sensitivity, typical	150mV/V/mm
Force at electrical zero	90g	Calibrated at 5V rms 5kHz into 100kΩ	
Non-repeatability	<0.15µm	Half-bridge type	AGH2.5
Temperature range	-40 to +100°C	Current	8mA
Temperature coefficient		Input/output phase shift	5°
Zero	<0.005%/°C	Zero phase frequency	20kHz
Sensitivity	<0.005%/°C	Sensitivity, typical	84mV/V/mm
Non-linearity	0.1, 0.3, 0.5%	Calibrated at 5V rms 10kHz into 1kΩ	



Ofr = -4.61 mV

Gr = 2.0311 V/mm


jan 2005

|Δ|max = 22 mV

NL = 11 µm

HES-SO - EIVD - J. Unger

25



Chapitre 3 : Précision de la chaîne  
Calibrage et Etalonnage

## Auto-zéro et auto-calibrage

★ Calibrage automatique avant les mesures

- Gain évident de performances
- Compléter le circuit avec des interrupteurs (FET) pour débrancher l'entrée, et la remplacer par un court-circuit (auto-zéro), puis par une tension de référence précise (auto-calibrage complet).
- Mémorisation des termes de correction de calibrage (analogique ou numérique).

jan 2005


HES-SO - EIVD - J. Unger

26



## Auto-zéro analogique

- ★ Les interrupteurs créent une contre-réaction permettant de charger un condensateur  $C_{AZ}$  à égalité avec les offsets du circuit. Ce condensateur est ensuite utilisé en série avec la tension à mesurer
- ★ Exemple TSC500 circuit de conversion double-rampe



jan 2005

HES-SO - EIVD - J. Unger

27



## Auto-calibrage numérique

- ★ Mémorisation de l'indication pour une entrée nulle  $Y_0$  ( $Of_r = Y_0$ )
- ★ Mémorisation de l'indication pour l'entrée de référence  $V_{réf}$  :  $Y_1$ , puis calcul du gain

$$G_r = \frac{Y_1 - Y_0}{V_{réf} - 0}$$

- ★ Pas d'ajustage, donc exige un calibrage manuel à intervalles réguliers (vieillesement).

jan 2005

HES-SO - EIVD - J. Unger

28



## Compensation des erreurs systématiques dans tout le domaine

### ★ Principe:

- Identifier l'effet de la grandeur d'influence  $Z_i$
- Mesure auxiliaire de  $Z_i$
- Correction de l'équation mathématique en fonction de  $Z_i$

### ★ Exemples capteurs piézo-électriques



## Coefficients d'influence


- ★ Hypothèse : variation linéaire dans le domaine – étalonnages aux deux valeurs extrêmes de  $Z_i$  :  $Z_{i1}$  et  $Z_{i2}$

- ★ Coef. de gain :

$$\frac{d\alpha}{dZ_i} = \frac{dG_r/G_r}{dZ_i} \cong \frac{G_r(Z_{i1}) - G_r(Z_{i2})}{G_n \cdot (Z_{i1} - Z_{i2})}$$

- ★ Coef. de décalage :

$$\frac{dD}{dZ_i} = \frac{dOf_r/G_r}{dZ_i} \cong \frac{Of_r(Z_{i1}) - Of_r(Z_{i2})}{G_n \cdot (Z_{i1} - Z_{i2})}$$




Chapitre 3 : Précision de la chaîne  
Calibrage et Etalonnage

## Correction en cours de travail


- ★ Lire Zi et Y (sortie de la chaîne)
- ★ Calcul de Gr et Ofr, à partir de Gr1, Ofr1, de la variation de Zi :  $(Z_i - Z_{i1})$ , et des coefficients d'influence ( $d\alpha/dZ$  et  $dD/dZ$ )
- ★ Calcul de Xm, à l'aide de Gr, Ofr et de la sortie Y de la chaîne

jan 2005
HES-SO - EIVD - J. Unger
31



Chapitre 3 : Précision de la chaîne  
Calibrage et Etalonnage

## Exemple d'identification de l'influence de la température sur un capteur de pression



Caractéristique à froid		Caractéristique à chaud	
Gain [mV/bar]	Offset [mV]	Gain [mV/bar]	Offset [mV]
103.968	3.979	96.324	2.724





## Généralisation: Moteur de correction IEEE 1451-1

- ★ On calcule par des fonctions polynomiales multivariées (mesurande et grandeurs d'influence)

$$\sum_{i=0}^{D(1)} \sum_{j=0}^{D(2)} \dots \sum_{p=0}^{D(n)} C_{i,j,\dots,p} [X_1 - H_1]^i [X_2 - H_2]^j \dots [X_n - H_n]^p$$

- $X_1 \dots X_n$  correspondent aux sorties des chaînes de mesure
- Les degrés de chaque variable sont donnés par  $D(1..n)$
- Le polynôme permet d'exprimer les contributions de chaque variable (influences croisées)
- L'effet de chaque variable est donné par sa variation par rapport à une référence  $H_{1..n}$



## Exemple linéaire à 2 variables

- ★ Le mesurande et la grandeur d'influence ont seulement des termes de 1er degré. Soit  $X_1$  le mesurande et  $X_2$  la grandeur d'influence

$$★ X_m = C_{00} + C_{10} \cdot (X_1 - H_1) + C_{01} \cdot (X_2 - H_2) + C_{11} \cdot (X_1 - H_1) \cdot (X_2 - H_2)$$

– ... en supposant également  $H_1 = H_2 = 0$  :

$$★ X_m = C_{00} + C_{01} \cdot X_2 + X_1 \cdot (C_{10} + C_{11} \cdot X_2)$$


$$D \quad \Delta D(X_2) \quad G \quad \Delta G(X_2)$$



# Segmentation

Chapitre 3 : Précision de la chaîne  
Calibrage et Etalonnage

- But: Limiter le degré des polynômes (coefficients à mémoriser + temps de calcul)
- Chaque variable est décomposée en segments
- Dans chaque cellule on utilise des polynôme plus simples



jan 2005

HES-SO - EIVD - J. Unger

35